

Jalan Yang Dilembur Malam Dua Hari Lalu Oleh Satgas TMMD Terlihat Mulus

Agung widodo - PATI.PERS.WEB.ID

Mar 17, 2024 - 19:39



(Foto Dokumen) : Betonisasi Jalan Dengan Ukuran 385 X 4 X 0,15 M Yang Merupakan Sektor Pertama Program TMMD Reguler 119 Kodim 0718/Pati, Yang Bertempat di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu (17/3/2024).

PATI- Sektor betonisasi jalan dengan ukuran 385 X 4 X 0,15 M yang merupakan sektor pertama program [TMMD Reguler 119](#) Kodim 0718/Pati, yang bertempat di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, [Kabupaten Pati](#), Jawa Tengah, tengah rampung digarap.

Jalan tersebut mencapai 100 % dalam proses pekerjaan lembur malam dua hari yang lalu tepatnya, Jum'at malam (15/03) oleh Satgas TMMD Reguler 119 bersama masyarakat.



Jalan yang membentang layaknya jalan Tol tersebut terlihat mulus dan telah melalui proses pengeringan secara alami.

Menurut Kades Tanjungrejo, untuk sementara jalan tersebut masih ditutup agar tidak dilalui kendaraan terlebih dahulu.

"Kami masih tutup jalan tersebut karena baru dua hari sehingga proses pengeringan belum sempurna," ungkap Sukanto Kades Tanjungrejo, Minggu (17/03/2024).

Dan SSK TMMD Reguler 119 Lettu Inf M. Nur Rosidi membenarkan kondisi tersebut.

Ia menambahkan, proses penutupan sangat dibutuhkan untukantisipasi jalan tersebut rusak sebelum diresmikan.

"Kalau nggak ditutup sementara takutnya nanti rusak sebelum diresmikan. Minimal 4 hari kita buka tapi baru kendaraan roda dua saja yang boleh lewat," sambung Letnan Rosidi.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati